


# Naturstensregistret

## Användarhandledning

Detta dokument beskriver kortfattat hur man använder tillämpningen *Naturstensregistret*.

	Natursten i byggnader	Byggnader - Objekt	Administration
	Information		
	Startsida	Dokumentation	Böcker om inventeringen

**Välkommen till Naturstensregistret**

**Naturstensregistret**

Mellan 1991 och 1993 genomfördes en landsomfattande inventering av natursten i byggnader. Arbetet utfördes i samarbete mellan RIK (Institutionen för konservering), vid Riksantikvarieämbetet, läns museerna och länsstyrelsernas kulturmiljöavdelningar. Syftet var att få en samlad bild av förekomsten av natursten i byggnader, att få en uppfattning om vilka byggnader som är mest utsatta, att kartlägga olika bergarters användning och tillstånd, samt att uppskatta åtgärdsbehovet. Resultatet presenterades länsvis i rapportform i serien *Natursten i byggnader* utökad med tre publikationer: *Teknik och Historia* som förklarar projektets bakgrund och ger en introduktion i stenbearbetning och konservering i kulturhistorisk och teknisk belysning i, *Svensk byggnadssten och skadebilder* som ger en översiktlig bild av bergarter och skador, samt slutrapporten *Stenen i tiden, från 1000-talet till 1940*. Projektet under ledning av Barbro Sundnér avslutades 1997. Se omslagen för hela serien [här](#).

För att den stora mängd insamlade data skulle komma till praktisk användning arbetade man parallellt med att lägga upp ett sökbart dataregister och komplettera det med uppgifter om genomförda konserveringsåtgärder.




Det nu föreliggande *Naturstensregistret* omfattar en förteckning över totalt 14550 objekt fördelade på 4756 byggnader. Byggnaderna är indelade i tre grupper efter byggnadstyp: kyrkor, slott och herrgårdar samt profanhus, och 7 byggnadshistoriska perioder: 1000-1300, 1300-1550, 1550-1650, 1650-1750, 1750-1860, 1860-1910, 1910-1940. För varje byggnad finns det uppgifter om bergart fördelade på enskilda objekt, typ av byggnadselement, skadevärdering, arkitekt, kända restaureringar, samt i förekommande fall utförda åtgärder. Åtgärdsdelen av registret uppdateras löpande.

Jarema Bielawski  
Systemansvarig

[Läs mer](#)

Sök i [Naturstensregistret](#)

Kontakta *Naturstensregistret* på epost: [naturstensregistret@raa.se](mailto:naturstensregistret@raa.se) om du har frågor.



## Sök byggnader

Du kan söka i Naturstensregistret genom att skriva en del av objektets namn, t ex om du söker på *hu* så visas alla objekt som innehåller bokstavskombinationen hu, se sökresultatbildnen nedan. Du kan även söka genom att kombinera valfria fält. Mellan alla sökkriterier gäller villkoret OCH dvs om både byggnadstyp och period väljs som kriterier kommer endast byggnader som matchar båda dessa kriterier att hittas.

Natursten i byggnader
**Byggnader - Objekt**
Administration

**Byggnader**
Inventerade objekt

Sök
Visa

**Sök efter byggnader**

Benämning

Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadstyp

Period

Landskap

Län

Kommun

Socken

Objektkriterier

Bergart

Bergartsbenämning

Objektets period

Sök

**Sökträffar - byggnader**

Inga träffar

## Sökresultat

Natursten i byggnader
**Byggnader - Objekt**
Administration

**Byggnader**
Inventerade objekt

Sök
Visa

**Sök efter byggnader**

Benämning

Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadstyp

Period

Landskap

Län

Kommun

Socken

Objektkriterier

Bergart

Bergartsbenämning

Objektets period

Sök

**Sökträffar - byggnader (851 träffar)**

Benämning	Adress	Socken	Kommun	Län	Landskap
<a href="#">A 6 Huvudkasern</a>	Kaserngatan/Kompanigatan 6	Jönköping	Jönköping	Jönköping	Småland
<a href="#">Ada Blocks hus</a>	Sa Kyrkog. 75	Visby	Gotland	Gotland	Gotland
<a href="#">ADVOKATSAMFUNDETS HUS fd TRYGGERS VILLA Sten förekommer i t</a>	Laboratorieg. 4	Stockholm	Stockholm	Stockholm	Uppland
<a href="#">Affär/bostadshus</a>	Ronnebygatan 49 - 51	Karlskrona	Karlskrona	Blekinge	Blekinge
<a href="#">Affär/bostadshus</a>	Ronnebygatan 21	Karlskrona	Karlskrona	Blekinge	Blekinge
<a href="#">Affär-/bostadshus</a>	Skolgatan 5/ Österlångg. 16-18	Borås	Borås	Västra Götaland	Västergötland
<a href="#">Affär-/ Bostadshus</a>	Västerlångg. 24	Borås	Borås	Västra Götaland	Västergötland
<a href="#">Affärs/ Bostadshus</a>	Storgatan 25	Västervik	Västervik	Kalmar	Småland
<a href="#">Affärs/ Bostadshus</a>	Hamngatan 33	Västervik	Västervik	Kalmar	Småland
<a href="#">Affärs/ Bostadshus</a>	Storgatan 32	Västervik	Västervik	Kalmar	Småland
<a href="#">Affärs-/bostadshus</a>	Torgg. 3	Åmål	Åmål	Västra Götaland	Dalsland
<a href="#">Affärs-/Bostadshus</a>	Stora Brog. 24	Borås	Borås	Västra Götaland	Västergötland
<a href="#">Affärs-/ bostadshus</a>	Torgg 1/Kungsg 10	Åmål	Åmål	Västra Götaland	Dalsland
<a href="#">Affärs/kontorshus</a>	Larmtorget/Vallg/S.Långgatan	Kalmar	Kalmar	Kalmar	Småland
<a href="#">Affärshus</a>	Sveavägen 10/Köpmangatan 19	Kumla	Kumla	Örebro	Närke
<a href="#">Affärshus</a>	Kungsg. 14 /Mellang 4	Åmål	Åmål	Västra Götaland	Dalsland
<a href="#">Affärshus</a>	Järnvägsgatan 18	Högsby	Högsby	Kalmar	Småland
<a href="#">Affärshus</a>	Storgatan/ S:a Järnvägsgatan	Virserum	Hultsfred	Kalmar	Småland



Om du klickar på en länk i kolumnen Benämning visas en vy liknande den nedan där du kan se detaljinformation om byggnaden och dess objekt.

Natursten i byggnader		Byggnader - Objekt		Administration	
Byggnader		Inventerade objekt			
Sök		Visa			
<b>Byggnadsinformation</b>			<b>Inventerade objekt</b>		
Benämning	Abergsska skolan	Inventerat objekt	Period	Datering	Profiltyp
Fastighetsbeteckning	Klostret 1	Portal, Övrigt: sockel	1860-1910	1903	Profilerad
Adress	Bergmästaregatan 1	Bergart	Urberg/röd granit		Åtgärdat
Landskap	Skåne				
Län	Skåne				
Kommun	Malmö				
Socken	Malmö				
Byggnaden ej inventerad; endast inlagd för åtgärdsregistret	Nej				
Byggnadstyp	Profanhus				
Period	1860-1910				
Byggnadsår	1903				
Ombyggnadsår					
Arkitekt	Arwidius, Alfred				
Skyddskategori					
Riks-/regionalt intresse	Riksintresse				
Restaurering byggnad					
Restaurering sten					
Inventerad av	Sundén, Barbro				
Inventeringsdatum	91-01-28				
Bergartsbestämning av					
Övrigt					

Under kolumnen Åtgärdat längst till höger i rutan ”inventerade objekt” kommer det att stå ”Ja” om det aktuella objektet är åtgärdat.

Klickar du på rapport-knappen längst ner på byggnadsinformation, får du rapport i pdf-format om byggnaden. Rapporten innehåller en sammanfattning om byggnaden och de inventerade objekten. Se exempel på en sådan pdf-rapport nedan.

## Register för natursten i byggnader

Benämning:	<b>Elverket (Roseum)</b>		
Fastighetsbeteckning:	<b>Storken 31</b>		
Adress:	<b>Gasverksg, Stora Nygatan</b>	Kommun:	<b>Malmö</b>
Stad/Socken:	<b>Malmö</b>	Län:	<b>Skåne</b>
Sockennr:	<b>1306</b>	Landskap:	<b>Skåne</b>
	<input type="checkbox"/> Byggnaden ej inventerad; endast inlagd i åtgärdsregistret		
Byggnadstyp:	<b>Profanhus</b>	Arkitekt:	<b>Smedberg, John</b>
Period:	<b>1860-1910</b>	Skyddskategori:	<b>Byggnadsminne</b>
Byggnadsår:	<b>1900</b>	Riks/regionalt intresse:	<b>Riksintresse</b>
Ombyggnadsår:			
Restaurering byggnad:			
Restaurering sten:			
Inventerad av:			
Inventeringsdatum:			
Bergartsbestämning av:	<b>Sivhed, Ulf</b>		
Övrigt:			
Objekt:	<b>Portal, Övrigt; lister ornament</b>		
Datering:	<b>1900</b>	Bergartsbenämning:	<b>Yxhultsomr, Nä</b>
Datering anmärkning:		Bergartskommentar:	<b>ortöcer</b>
Period:	<b>1860-1910</b>	Skadeomfattning:	<b>Begränsade</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv skada
Profiltyp:	<b>1860-1910</b>	Skadeanmärkning:	
Bergart:	<b>Kalksten</b>		
Objekt:	<b>Portaler, Övrigt; lister ornament</b>		
Datering:	<b>1900</b>	Bergartsbenämning:	
Datering anmärkning:		Bergartskommentar:	<b>granit</b>
Period:	<b>1860-1910</b>	Skadeomfattning:	<b>Inga påtagliga</b> <input type="checkbox"/> Aktiv skada
Profiltyp:	<b>1860-1910</b>	Skadeanmärkning:	
Bergart:	<b>Urberg</b>		



Ett exempel på **objektrapport**. Klickar du på rapport-knappen längst ner i rutan ”Inventerade objekt”, får du rapport i pdf-format om alla objekt knutna till en viss byggnad inklusive åtgärder.

## Register för natursten i byggnader - objekt

Benämning:	<b>Elverket (Roseum)</b>		
Fastighetsbeteckning:	<b>Storken 31</b>		
Adress:	<b>Gasverksg, Stora Nygatan</b>	Kommun:	<b>Malmö</b>
Stad/Socken::	<b>Malmö</b>	Län:	<b>Skåne</b>
Sockennr:	<b>1306</b>	Landskap:	<b>Skåne</b>
		<input type="checkbox"/> Byggnaden ej inventerad; endast inlagd i åtgärdsregistret	
Byggnadstyp:	<b>Profanhus</b>	Arkitekt:	<b>Smedberg, John</b>
Period:	<b>1860-1910</b>	Skyddskategori:	<b>Byggnadsminne</b>
Byggnadsår:	<b>1900</b>	Riks/regionalt intresse:	<b>Riksintresse</b>
Ombyggnadsår:			
Objekt:	<b>Portal, Övrigt; lister ornament</b>		
Datering:	<b>1900</b>		
Datering anmärkning:			
Period:	<b>1860-1910</b>		
Profiltyp:	<b>Profilerad</b>		
Objektet ej inventerat; endast inlagd för åtgärdsregistret:	<b>Nej</b>		
Bergart:	<b>Kalksten</b>		
Bergartsbenämning:	<b>Yxhultsomr, Nä</b>		
Bergartskommentar:	<b>ortocer</b>		
Skadeomfattning:	<b>Begränsade</b>		
Aktiv skada:	<b>Ja</b>		
Skadeanmärkning:			
Övrigt:			
Objekt:	<b>Portaler, Övrigt; lister ornament</b>		
Datering:	<b>1900</b>		
Datering anmärkning:			
Period:	<b>1860-1910</b>		
Profiltyp:	<b>Profilerad</b>		
Objektet ej inventerat; endast inlagd för åtgärdsregistret:	<b>Nej</b>		
Bergart:	<b>Urberg</b>		
Bergartsbenämning:			
Bergartskommentar:	<b>granit</b>		
Skadeomfattning:	<b>Inga påtagliga</b>		
Aktiv skada:	<b>Nej</b>		
Skadeanmärkning:			
Övrigt:			

## Sök inventerade objekt

Du kan söka objekt genom att kombinera valfria fält. Nedan visas ett exempel på en sökning på alla objekt av bergarten kalksten. Om du klickar på ”lägg till”-knappen så kan du komplettera sökningens med aktiva åtgärds villkor.

Natursten i byggnader
**Byggnader - Objekt**
Administration

Byggnader
**Inventerade objekt**

Sök
Visa
Åtgärd

**Inventerat objekt**

Namn

Period

Landskap

Län

Kommun

Socken

Objektkriterier

Bergart

Bergartsbenämning

Objektets period

Åtgärder  Lägg till

---

**Aktiva åtgärds villkor**

Rengöring

Mjukblåster

Ytbehandling

Annan text

Sök

**Sökträffar - inventerade objekt (1692 träffar)**

Inventerat objekt	Bergart	Byggnadsnamn	Kommun	Åtgärdat
Fasad, bv, kvader-rustik. Övrigt: list	Kalksten	Benämning saknas	Södertälje	
Fasad, bv, kvader-slät	Kalksten	Benämning saknas	Södertälje	
Fasad, kvader rustik. Övrigt: hörnkedja, kvader slät.	Kalksten	Romersk - katolska församlingens begravningsplats och kapell	Solna	
Fasad: Kvader	Kalksten	WICANDERSKA VILLAN. Alla fasaddetaljer i Sst behandlas som	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	STRÖMSBORG, hela bv, m. 1 portal i natursten. I övr. putsad	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	
Fasad: Kvader	Kalksten	Benämning saknas	Stockholm	

Sökning kompletterad med Aktiva åtgärds villkor:

Natursten i byggnader
**Byggnader - Objekt**

Byggnader
**Inventerade objekt**

Sök
Visa
Åtgärd

**Inventerat objekt**

Namn

Period

Landskap

Län

Kommun

Socken

Objektkriterier

Bergart

Bergartsbenämning

Objektets period

Åtgärder  Lägg till

---

**Aktiva åtgärds villkor**

Rengöring

Mjukblåster  Ta bort

Ytbehandling

Annan text  Ta bort

Sök



## Information om inventerat objekt

Om du klickar på objektnamnet i föregående vy kan du få fram detaljer på objektet samt en lista på eventuella åtgärdsstillfällen.

Natursten i byggnader | **Byggnader - Objekt** | Administration

Byggnader | **Inventerade objekt**

Sök | Visa | Åtgärd

### Inventerat objekt - information

<b>Byggnad</b>	SV. HANDELSBANKEN - ursprungligen, Sten förekommer i fasaden
<b>Inventerat objekt</b>	Portal I (2 st. Hermipilastrar)
<b>Datering</b>	
<b>Datering anmärkning</b>	
<b>Period</b>	1910-1940
<b>Profiltyp</b>	Profilerad
<b>Objektet ej inventerat; endast inlagd för åtgärdsregistret</b>	Nej
<b>Bergart</b>	Sandsten
<b>Bergartsbenämning</b>	Gotländsk, Go
<b>Bergartskommentar</b>	BurgsviksSst
<b>Skadeomfattning</b>	Omfattande
<b>Aktiv skada</b>	Nej
<b>Skadeanmärkning</b>	
<b>Övrigt</b>	

[PDF rapport](#)

### Åtgärder

1991-1991 Prolithos AB, Eva-Lis Asp, Mikael Rydholm.

<b>Åtgärdat objekt</b>	2 st. Hermipilastrar
<b>Utförd</b>	1991-1991
<b>Utförd av</b>	Prolithos AB, Eva-Lis Asp, Mikael Rydholm.
<b>Ifylld av</b>	Jarema Bielawski
<b>Ifylld datum</b>	2000-12-18
<b>Åtgärdsprogram finns hos RAÄ</b>	Nej
<b>Besiktningsprotokoll finns hos RAÄ</b>	Nej
<b>Konserveringsrapport finns hos RAÄ</b>	Ja
<b>Förvaras hos</b>	ATA, Atb.

[Detaljer](#)

Åtgärdsdetaljerna får du fram genom att klicka på knappen Detaljer i föregående vy.

Natursten i byggnader | **Byggnader - Objekt** | Administration

Byggnader | **Inventerade objekt**

Sök | Visa | **Åtgärd**

### Åtgärd, Objekt: Portal I (2 st. Hermipilastrar)

<b>Utförd</b>	1991-1991
<b>Utförd av</b>	Prolithos AB, Eva-Lis Asp, Mikael Rydholm.
<b>Ifylld av</b>	Jarema Bielawski
<b>Ifylld datum</b>	2000-12-18
<b>Åtgärdsprogram finns hos RAÄ</b>	Nej
<b>Besiktningsprotokoll finns hos RAÄ</b>	Nej
<b>Konserveringsrapport finns hos RAÄ</b>	Ja
<b>Förvaras hos</b>	ATA, Atb.

### Åtgärdsbeskrivning

<b>Limning</b>	
Epoxylim	Ja
Polyesterlim	Nej
Paraloid	Nej
Annan	Nej
<b>Lagning</b>	
Stenbyte	Nej
Brukslagning	Ja
Brukstyp	Sandstenslagningsbruk, Stenteknik.
Injektionsbruk	Nej
<b>Avsaltning</b>	
Torr	Nej
Våt kompress	Ja
Annan	Nej
Sammansättning på avsaltningskompress	Lös cellstoff, bentonitlera, sand.
<b>Fogning</b>	
Brukstyp	Hydrauliskt kalkbruk, Ernström.
<b>Konsolidering</b>	
Prekonsolidering	Nej



**Rapport på inventerat objekt** visas i pdf-format om du klickar på rapport-knappen i Inventerat objekt – information.


Denna rapport innehåller information om byggnaden, det aktuella inventerade objektet och samtliga registrerade åtgärdsfall med detaljer.

## Register för natursten i byggnader - objekt

Benämning:	<b>SV.</b>		
Fastighetsbeteckning:	<b>HANDELSBANKEN - ursprungligen. Sten förekommer i fasaden Gamla Stan, Diana 1</b>		
Adress:	<b>Skeppsbron 18</b>	Kommun:	<b>Stockholm</b>
Stad/Socken::	<b>Stockholm</b>	Län:	<b>Stockholm</b>
Sockennr:	<b>91</b>	Landskap:	<b>Uppland</b>
		<input type="checkbox"/> Byggnaden ej inventerad; endast inlagd i åtgärdsregistret	
Byggnadstyp:	<b>Profanus</b>	Arkitekt:	<b>Hagström &amp; Ekman</b>
Period:	<b>1910-1940</b>	Skyddskategori:	
Byggnadsår:		Riks/regionalt intresse:	
Ombyggnadsår:			
Objekt:	<b>Portal I (2 st. Hermpilastrar)</b>		
Datering:			
Datering anmärkning:			
Period:	<b>1910-1940</b>		
Profiltyp:	<b>Profilerad</b>		
Objektet ej inventerat; endast inlagd för åtgärdsregistret:	<b>Nej</b>		
Bergart:	<b>Sandsten</b>		
Bergartsbenämning:	<b>Gotländsk, Go</b>		
Bergartskommentar:	<b>BurgsviksSst</b>		
Skadeomfattning:	<b>Omfattande</b>		
Aktiv skada:	<b>Nej</b>		
Skadeanmärkning:			
Övrigt:			
Årtal för åtgärd:	<b>1991 - 1991</b>		
Åtgärder utförda av:	<b>Prolithos AB, Eva-Lis Asp, Mikael Rydholm.</b>		
Blanketten ifylld av:	<b>Jarema Bielawski</b>		
Datum:	<b>2000-12-18</b>		
<b>Dokumentation</b>	Förvaras hos:		
<input type="checkbox"/> Åtgärdsprogram			
<input type="checkbox"/> Besiktningssprotokoll			
<input checked="" type="checkbox"/> Konserveringsrapport	ATA, Atb.		
<b>Limning</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Epoxylim			
<input type="checkbox"/> Polyesterlim			
<input type="checkbox"/> Paraloidlim			
<input type="checkbox"/> Annan:			


## Administration

När du klickar på Administration-fliken frågas du efter användarnamn och lösenord.



The screenshot shows the top navigation bar with the logo on the left and three tabs: "Natursten i byggnader", "Byggnader - Objekt", and "Administration". Below the tabs are two "Information" buttons. A "Logga in" box is displayed, containing the text "Du måste vara inloggad för att komma åt den önskade sidan". It has two input fields labeled "Användarnamn" and "Lösenord", and a "Logga In" button.

När du har loggat in visas nedanstående vy.



The screenshot shows the navigation bar with the logo on the left and three tabs: "Natursten i byggnader", "Byggnader - Objekt", and "Administration". Below the tabs are three buttons: "Admin", "Koppla", and "Logga ut". A box below the buttons contains the text "Admin" and "Du är nu inloggad som administratör".

Som administrator har man rättigheter att koppla åtgärder till objekt och även redigera data.





## Koppla objekt

I förra versionen av registret var åtgärder kopplade till fastigheter. Dessa måste nu kopplas manuellt till objekt. Detta behöver bara göras en gång per åtgärd.

Åtgärd 1 av 305	
Objekt	Vapentavla 1534
Åtgärd from	1993
Åtgärd tom	1993
Åtgärder utförda av	RIKs, Misa Asp.
Ifylld av	Helene Hanes, Misa Asp
Datum	2000-03-08

Byggnad	
Landskap	Skåne
Län	Skåne
Kommun	Malmö
Socken	Malmö
Benämning	Rosenvingehuset
Fastighetsbeteckning	Jörgen Kock
Adress	Västergatan 5

Objekt: Vapentavla 1534 Period: 1300-1550  
 Objekt: Övrigt: Horisontalband, kvader Period: 1300-1550

## Redigera data

Redigera-knappen visas på alla vyer när man är inloggad som admin. Om man klickar på den visas byggnaden/objektet i redigeringsläge. I redigeringsläge kan informationen ändras, klicka på spara eller avbryt.

Detaljinformation	
Benämning	Ansgars kapellet på Björkö
Fastighetsbeteckning	
Adress	
Landskap	Uppland
Län	Stockholm
Kommun	Ekerö
Socken	Adelsö
Byggnaden ej inventerad; endast inlagd för åtgärdsregistret	Nej
Byggnadstyp	Kyrka
Period	1910-1940
Byggnadsår	1929 - 1930
Ombyggnadsår	
Arkitekt	Wahlman, Lars Israel och Sterner Nils (var Wahlm...)
Skyddskategori	Kyrka
Riks-/regionalt intresse	Riksintresse
Restaurering byggnad	
Restaurering sten	

Objekt	Period	Datering	Profiltyp	Bergart/typ
Fasad. Övrigt: fönster, list. Portaler (5 stycken varav 2 vid absiden).	1910-1940	1929	Oprofilerad	Sandsten,Mål/Rosl/Gävle,
Portal	1910-1940	1929	Profilerad	Sandsten,Mål/Rosl/Gävle,



Ett exempel på ett objekt i redigeringsläge. Avsluta redigeringsläget genom att klicka på spara eller avbryt.

The screenshot shows the 'Objektdetaljer' form in edit mode. The breadcrumb navigation at the top reads: Natursten i byggnader > Byggnader - Objekt > Administration. The main navigation bar includes 'Byggnader', 'Inventerade objekt', 'Sök', 'Visa', and 'Åtgärd'. The form fields are as follows:

<b>Objekt</b>	Portal
<b>Datering</b>	1929
<b>Datering anmärkning</b>	1929 - 1930
<b>Period</b>	1910-1940
<b>Profiltyp</b>	Profilerad
<b>Objektet ej inventerat; endast inlagd för åtgärdsregistret</b>	Nej
<b>Bergart</b>	Sandsten
<b>Bergartsbenämning</b>	Mäl/Rosl/Gävle
<b>Bergartskommentar</b>	
<b>Skadeomfattning</b>	Inga påtagliga
<b>Aktiv skada</b>	Nej
<b>Skadeanmärkning</b>	
<b>Övrigt</b>	

At the bottom right of the form are two buttons: 'Spara' and 'Avbryt'.